

پایدارسازی

عوامل سطح فعال

مشخصات ساختماری

پلی فام ۷۰۷، کوپلیمر امولسیونی استایرن و بوتیل اکریلات است.

موارد استفاده

رنگ های سیلیکاتی
ملات های ساختمانی
پوشش های انعطاف پذیر و آب بند
آستری

رنگ های داخل ساختمان
رنگ های خارج ساختمان
پوشش های بافتاری
رنگ های سیلیکونی

مشخصات فنی

این اطلاعات فنی پس از هر بچ تولید و پیش از ارسال برای مشتری، در آزمایشگاه کنترل کیفیت اندازه گیری و ضبط می شوند.

مقدار	واحد	درصد جامد
50 ± 1	%	(۱۰.۵ °C، ۱ ساعت، ISO 3251)
3500 ± 1500	mPa.s (cP)	گرانروی (۲۳ °C، ۶۰ rpm، ISO 2555) ویسکومتر بروکفیلد LVT
8 ± 1	—	pH (ISO 976)

اطلاعات تکمیلی

این اطلاعات تکمیلی تنها برای افزایش آگاهی به مشتری ارائه شده است و بخشی از مشخصات فنی ثابت محصول نبوده، تحت کنترل و پایش مستمر نمی باشد.

پراکنه

۱۶	°C	حداکثر دمای تشکیل فیلم (MFFT) (ISO 2115)
۱/۰۲	g/cm³	چگالی (ISO 2811)

فیلم

شفاف، بدون چسبندگی سطحی، براق و انعطاف پذیر

ویژگی های ظاهری

سختی کوئیگ (ISO 1522)

تحشیک شدن: ۱ ساعت در دمای ۶۰ °C و ۲۴ ساعت در دمای ۲۳±۲°C و رطوبت نسبی ۵٪ (ISO 3270)
انجام آزمون: دمای ۲۳±۲°C و رطوبت نسبی ۵٪ (ISO 3270)

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس آخرین دانسته های ما صحیح و قابل اعتماد است. با این وجود توصیه می شود مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از اقدام قطعی بررسی و تأیید کند. کلیه مسؤولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده است.

۱ از ۲

DS 237/012015/07

تهران، میدان ونک، خیابان ونک، شماره ۴۲، طبقه اول، واحد های ۵ و ۶ کد پستی: ۱۹۹۱۹۴۴۳۶۱

تلفاكس: ۰۲۱-۸۸۸۵۹۶۲

info@resinfam.com

موارد کاربرد

پلی فام ۷۰۷ پراکنها ای آبیونی با گرانبروی متوسط و ذرات بسیار ریز است. این رزین با اغلب رنگدانه ها و پرکن ها سازگار بوده و توان زیادی برای دربرگیری رنگدانه و پرکن دارد.

پلی فام ۷۰۷ رزینی با کاربردهای چندگانه است که از جمله این کاربردها می توان به رنگ های خارج و داخل ساختمان، پوشش های بافتاری، آستری ها و ملات های ساختمانی اشاره کرد.

فرآورش

پلی فام ۷۰۷ در دماهای بیشتر از 16°C خشک شده، فیلمی انعطاف پذیر، شفاف، براق، مقاوم در برابر آب و قلیاً ایجاد می کند. پلی فام ۷۰۷ توان زیادی برای دربرگیری رنگدانه و پرکن داشته و با تینتیم دی اکسید، رنگدانه های غیر سفید و همچنین پرکن های متداول به جز آن دسته که به سختی تر می شوند و سولفات کلسیم و اکسید روی که ممکن است باعث افزایش گرانبروی شوند، سازگار است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از پایداری ابارشی آمیزه های ساخته شده، به ویژه در مواردی که از پرکن ها و یا رنگدانه های با سطح ویژه زیاد استفاده می شود، آزمون های ابزاری طولانی مدت انجام شوند. برای دست یابی به پایداری بیشتر، استفاده از عوامل پراکنش برپایه نمک های پلی اکریلیک اسید (مانند پلی فام ۱۰۱) در بعضی مواقع همراه با عوامل ترکننده مناسب توصیه می شود. مقدار عامل پراکنش مورد نیاز، بسته به نوع پرکن و رنگدانه های مصرفی، بین $۰\text{--}۳\%$ تا ۱ درصد وزنی رنگدانه و پرکن متغیر است.

برای تنظیم گرانبروی و بهبود ویژگی های کاربردی رنگ های ساخته شده با این رزین، می توان از غلظت دهنده های مختلفی استفاده کرد. تیلوزهای H و MH با جرم مولکولی متوسط و سازوکار غلظت بخشی تا خیری، عملکرد بسیار خوبی در سیستم های داخل ساختمان داشته اند. اما این غلظت دهنده ها جذب آب زیادی دارند و برای پوشش های انعطاف پذیر بیرونی مناسب نیستند. در این موارد با هدف دست یابی به گرانبروی بیشتر و جذب آب کمتر، می توان از غلظت دهنده های اکریلیکی (مانند پلی فام ۱۰۳) و یا غلظت دهنده های پلی بورتانی تجمعی به تهیایی یا به صورت مخلوط استفاده کرد. برای ساخت سیستم های سیلیکاتی فقط باید از هیدروکسی اتیل سلولز (مانند تیلوز H) استفاده کرد.

حداقل دمای تشکیل فیلم پلی فام ۷۰۷ را می توان با استفاده از عوامل منعقد کننده مناسب و یا بعضی نرم کن ها کاهش داد. البته این کار باید با دقت انجام شود تا تاثیر نامطلوبی بر ویژگی های کاربردی رزین نداشته باشد. گلایکول ها و الكل های با زنجیر کوتاه مقاومت های سامانه را افزایش می دهند ولی برای کاهش دمای تشکیل فیلم نمی توان از آن ها استفاده کرد. معمولاً توصیه می شود که این حلال ها به خمیر آسیاب و قبل از افودن رزین به سامانه اضافه شوند.

در صورت لزوم می توان از ضد کف های مناسب در این سامانه استفاده کرد. توجه به این نکته ضروری است که سازگاری ضد کف با رزین باید قبیل از استفاده آزمایش شود.

شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری ها، رزین حاوی مقادیر کمی ماده محافظ (نگهدارنده) است. برای اطمینان خاطر از جلوگیری از رشد باکتری در بشکه های در باز و تانک های نگهداری رزین، استفاده از مقادیر بیشتر مواد محافظ توسعه مشتری توصیه می شود.

پلی فام ۷۰۷، به مدت شش ماه در دمای بین $۰\text{--}۴۰^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. رزین بایستی از بخزدگی و قرار گیری در معرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود. ضمناً در صورت باز نمودن درب بشکه ها از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل کنید. اطلاعات موجود در این داده برگ فی، هنگام تولید رزین توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت تایید شده است. اما ممکن است این ویژگی ها بسته به شرایط نگهداری از مقادیر ذکر شده انحراف نشان دهند.

ایمنی صنعتی و محافظت محیط زیست

این ماده بی خطر است.

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس آخرین دانسته های ما صحیح و قابل اعتماد است. با این وجود توصیه می شود مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از اقدام قطعی بررسی و تأیید کند. کلیه مسؤولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده است.